

# Mazda 818

**EIERENS HÅNDBOK**



12,000 km



**MAZDA**

**SERVICEKUPONGBOK**

Utgitt av

**TOYO KOGYO CO., LTD.**  
Hiroshima, Japan




Bilmerke: <i>Mazda 81P</i>	Chassis nr: <i>57C-215 284</i>
Reg. nr: <i>HS 21377</i>	Beh. Dato/Lev. Dato <i>1972-21</i>

Merknad				Merknad			
1. Motorrum				8. Sidekanaler			
2. Batterifeste				9. Langsgåendeken.			
3. Motorpenser				10. Motorbjelker			
4. Dører HF	HB			11. Tverrgåendeken.			
VF	VB			HF 2	H.MIDT 1	HB 1	
5. Dørstolper				VF 2	V.MIDT 1	VB 1	
HF 1	H.MIDT 1	HB 1		12. Øvrige kanaler			
VF 1	MIDT 1	VB 1		13. Skjermer HF 2	HB 1		
6. Bagasjerum				VF 1	VB 1		
7. Bagasjerumslokk				14. Bunnplate under			

Supplerende opplysninger

1 = GOD 2-3 = MIDDELS 4 = DÅRLIG

Angivelse av tallkarakterer bygger på hva som er forventet "normaltilstand" ut fra bilens alder, type og speedometerstand. Karakteren 1 vil dog vesentlig brukes om nye biler, eller der tilstanden er lik "ny bil".



# SERTIFIKAT

Rustbeskyttelse etter Tuff-Kote metoden

